


Tipologia	N.
Interventi su richieste U.R.P.	46
Interventi retroattivi U.R.P.	10
Interventi programmati	21
Interventi d'emergenza	14
Interventi in reperibilità	9
Interventi straordinari	1
<b>Totale interventi</b>	<b>101</b>

Per richiesta d'intervento in emergenza, si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine - Privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.



- Interventi su richieste U.R.P.
- Interventi retroattivi U.R.P.
- Interventi programmati
- Interventi d'emergenza
- Interventi in reperibilità
- Interventi straordinari

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	91639	03/08/15	Omissis	Via delle Ginestre	Sostituzione lampada	04/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
2	91639	03/08/15	Omissis	Via dell'Ambrosia N. 3	Sostituzione lampada	04/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
3	91639	03/08/15	Omissis	Via delle Magnolie ultimo palo	Sostituzione lampada	04/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
4	93189	06/08/15	Omissis	Via C. Carrà N. 14	Sostituzione lampada	07/08/15	Intervento già eseguito			
5	93189	06/08/15	Omissis	Via G. Verga N. 42	Sostituzione lampada	10/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
6	93189	06/08/15	Omissis	Via Molise N. 4	Sostituzione lampada	10/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
7	93189	06/08/15	Omissis	Via della Menta N. 16	Sostituzione lampada	12/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
8	96122	14/08/15	Omissis	Via Caciro N. 10	Palo divelto	14/08/15	Si riscontra palo corroso, si trasmette al S. M. per la valutazione del caso.			
9	93189	06/08/15	Omissis	Via D. di Boninsegna	Sostituzione lampada	17/08/15	Punto luce spento causa lavori in corso.			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

**Report mese di Agosto 2015**

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
10	93189	06/08/15	Omissis	Via Rosselli N. 2	Sostituzione lampada	17/08/15	Punto luce spento causa lavori in corso.			
11	95002	11/08/15	Omissis	Via Cardano N. 11	Sostituzione lampada	18/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
12	95382	12/08/15	Omissis	Via Cardano N. 11	Sostituzione lampada	18/08/15	Intervento già eseguito			
13	95002	11/08/15	Omissis	Via Federico II di Svevia N. 100	Sostituzione lampada	18/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
14	95002	11/08/15	Omissis	Via dei Castagni	Sostituzione lampada	18/08/15	Intervento già eseguito			
15	95382	12/08/15	Omissis	Via Pintadera N. 40	Sostituzione lampada	19/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
16	93189	06/08/15	Omissis	Via Marmolada N. 19	Sostituzione lampada	19/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
17	91639	03/08/15	Omissis	Via Foggia N. 28	Sostituzione lampada	19/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
18	93189	06/08/15	Omissis	Via Ermocrate alle spalle del N. 96	Sostituzione lampada	19/08/15	Competenza Enel			
19	95382	12/08/15	Omissis	Via Cimabue N. 1	Sostituzione lampada	19/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
20	93189	06/08/15	Omissis	Via Confratelli N. 13	Sostituzione lampada	19/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

**Report mese di Agosto 2015**

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21	97398	19/08/15	Omissis	Piazza Masaccio	Sostituzione lampada	21/08/15	Ripristino cavi tranciati, messa in sicurezza di N. 2 globi rotti.			
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
							N.	8	Giunti	
22	97398	19/08/15	Omissis	Via P. della Francesca N. 8	Sostituzione lampada	21/08/15	Mt.	3	Tube corrugato per collegamento braccio a muro	
23	97398	19/08/15	Omissis	Vico de Caro	Potenziamento luce	21/08/15	Competenza Settore Manutenzione			
24	95002	11/08/15	Omissis	Via Cassibile angolo Via TRisulca	Sostituzione lampada	21/08/15	Intervento già eseguito			
25	95002	11/08/15	Omissis	Via Cassibile N. 10	Sostituzione lampada	21/08/15	Intervento già eseguito			
26	97398	19/08/15	Omissis	Via Rosselli N. 19	Ricollocazione palo	21/08/15	Competenza Settore Manutenzione			
27	95002	11/08/15	Omissis	Via Gallipoli angolo Via Duca D'Aosta	Cavi scoperti	21/08/15	Intervento già eseguito			
28	95002	11/08/15	Omissis	Via Pintadera di fronte N. 9	Sostituzione lampada	21/08/15	Intervento già eseguito			
29	95002	11/08/15	Omissis	Via Cocalo N. 3	Sostituzione lampada	21/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Mt.	1	Cavo Siliconato	
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
30	95002	11/08/15	Omissis	Via Bronzino N. 9 - 13	Sostituzione lampada	25/08/15	Ripristino interruttore quadro, prova impianto.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
31	98384	24/08/15	Omissis	Via Bronzino N. 9 - 13	Sostituzione lampada	25/08/15	Intervento già eseguito			
32	98384	24/08/15	Omissis	Via Sabbioncello N. 24	Sostituzione lampada	25/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
33	95382	12/08/15	Omissis	Via Venezia N. 245	Sostituzione lampada	26/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
34	98384	24/08/15	Omissis	Via T. di Manfria di fronte Via del Fieno	Sostituzione lampada	26/08/15	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Mt.	1	Cavo Siliconato	1 X 2,5
							Sost.	1	Accenditore	70x400
35	95002	11/08/15	Omissis	Via S. M. degli Angeli N. 48	Sostituzione lampada	26/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
36	97655	20/08/15	Omissis	Via Brunelleschi N. 21	Sostituzione lampada	27/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Mt.	1	Cavo Siliconato	1 X 2,5
37	99415	26/08/15	Omissis	Via T. di Manfredi di fronte la Torre	Zona al buio	28/08/15	Mancano i cavi nei pozzetti.			
38	97398	19/08/15	Omissis	Via T. di Manfredi vicino parcheggio	Zona al buio	28/08/15	Prova e ripristino impianto.			
39	98037	21/08/15	Omissis	Via dei Rododendri N. 4	Sostituzione lampada	28/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
40	97655	20/08/15	Omissis	Via del Carrubbo N. 11	Sostituzione lampada	28/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
41	97655	20/08/15	Omissis	Via dell'Ambrosiana N. 3	Sostituzione lampada	28/08/15	Sost.	1	Fusibile	
42	91639	03/08/15	Omissis	Viale Indipendenza N. 52	Sostituzione lampada	31/08/15	Sost.	1	Fusibile	
43	99415	26/08/15	Omissis	Via G. Cascino N. 105	Sostituzione lampada	31/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
44	99415	26/08/15	Omissis	Circonvallazione Porta Vittoria	Sostituzione lampada	31/08/15	Sost.	5	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
							Mt.	2	Cavo Siliconato	1 X 2,5
45	97655	20/08/15	Omissis	Via Ausonia N. 57	Sostituzione lampada	31/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
46	100806	31/08/15	Omissis	Via delle Magnolie	Plafoniera penzolante	31/08/15	Riposizionata plafoniera.			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**richieste U.r.p. retroattivi**

**Report mese di Agosto 2015**

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	71596	18/06/15	Omissis	Piazza S. Agostino vicino Sollami	Sostituzione lampada	03/08/15	Intervento già eseguito			
2	89577	29/07/15	Omissis	Via P. Cezanne N. 6	Sostituzione lampada	03/08/15	Manca plafoniera, comunicare al Settore Manutenzione del Comune.			
3	89577	29/07/15	Omissis	Via Mendelson N. 8	Sostituzione lampada	03/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Mt.	1	Cavo Siliconato	1 X 2,5
4	88424	27/07/15	Omissis	Via L. Pisano N. 9	Sostituzione lampada	03/08/15	Intervento già eseguito			
5	88966	28/07/15	Omissis	Via Mozart N. 44	Sostituzione lampada	03/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
6	91047	31/07/15	Omissis	Via dell'Edera 2° palo	Sostituzione lampada	04/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
7	83705	14/07/15	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	06/08/15	Sost.	4	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	6	Accenditore	70x400



**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**richieste U.r.p. retroattivi**

**Report mese di Agosto 2015**

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7	83705	14/07/15	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	06/08/15	Sost.	7	Fusibile	
							Sost.	3	Portafusibile	
8	85827	20/07/15	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	06/08/15	Intervento già eseguito			
9	85421	17/07/15	Omissis	Via Federico II di Svevia di fronte bar la dolce vita	Sostituzione lampada	18/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
10	88424	27/07/15	Omissis	Via Sabbioncello N. 11 dietro la palazzina	Sostituzione lampada	25/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	125 W

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	Ghelas	Villetta Auriga	Controllo impianto	03/08/15	Sost.	4	Lampada Vapori di Mercurio	80 W
					Sost.	4	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
2	Settore Manutenzione	Piazza Trento	Controllo impianto	04/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
3	Ghelas	Via Boucher	Controllo impianto	04/08/15	Mon.	3	Magnetotermici	Unipolari
					per monitoraggio impianto.			
4	Settore Manutenzione	Via Borsellino	Montaggio plafoniera	05/08/15	Mont.	1	Plafoniera fornita dal Settore Manutenzione.	
					Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
5	Settore Manutenzione	Via C. Carrà	Controllo impianto	05/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
6	Settore Manutenzione	S.S. 115 per Licata palo N. 104	Montaggio plafoniera	07/08/15	Mont.	1	Plafoniera fornita dal Settore Manutenzione.	
					Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
7	Settore Manutenzione	S.S. 115 per Licata palo N. 88 - 90 - 97 - 105 - 106	Controllo impianto	07/08/15	Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	5	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	6	Fusibile	

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>8</b>	Ghelas	Via Lecce nei pressi della Scuola E. Mattei	Montaggio plafoniera	07/08/15	Mont.	1	Plafoniera recuperata in Via Rosselli	
<b>9</b>	Ghelas	Via P. Uccello	Controllo impianto	12/08/15	Sost.	1	Fotocellula	
					Utiliz.	2	Lucchetti	Univ.
					Controllo e ripristino impianto.			
<b>10</b>	Ghelas	Via L. Pasteur	Controllo impianto	18/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
<b>11</b>	Ghelas	Via B. Croce	Controllo impianto	19/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
<b>12</b>	Ghelas	Via S. M. degli Angeli	Controllo impianto	20/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	2	Fusibile	
					Sost.	1	Accenditore	70x400
					Sost.	2	Portella palo	Piccola
<b>13</b>	Ghelas	Via delle Pesche	Controllo impianto	20/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
<b>14</b>	Ghelas	Via della Menta	Controllo impianto	20/08/15	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	2	Fusibile	

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
15	Settore Manutenzione	Via del Fieno	Controllo impianto	24/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Fusibile	
					Mt.	1	Cavo Siliconato	1 X 2,5
					Sost.	1	Accenditore	70x400
16	Settore Manutenzione	Via B. Croce N. 11 - 13	Controllo impianto	24/08/15	Sost.	1	Fusibile	
17	Settore Manutenzione	C/so V. Emanuele N. 266	Controllo impianto	25/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
18	Settore Manutenzione	Via Recanati N. 13	Controllo impianto	25/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
19	Settore Manutenzione	Via Pitagora N. 18	Controllo impianto	25/08/15	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
20	Settore Manutenzione	Via dei Papaveri N. 18	Controllo impianto	26/08/15	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
21	Settore Manutenzione	Via del Fieno	Montaggio plafoniera	28/08/15	Mont.	1	Plafoniera riciclata	
					Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Fusibile	

Ghelas Multiservizi S.p.A.  
Manutenzione Pubblica Illuminazione  
Interventi Programmati

Report mese di Agosto 2015

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21	Settore Manutenzione	Via del Fieno	Montaggio plafoniera		Mt.	7	Cavo Fror	3 X 1,5
					Sost.	1	Accenditore	70x400

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Munutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi in Emergenza**

**Report mese di Agosto 2015**

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
1	04/08/15	VV. UU. Fax N. 1779	Vico Monteverdi	Zona al buio	04/08/15	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
2	05/08/15	Ghelas	Via Settefarine angolo Via Boucher	Zona al buio	05/08/15 10/08/15	Sezionamento e monitoraggio impianto per rilevamento corto circuito.			
3	06/08/15	Carabinieri richiesta telefonica	Via Venezia lato SX Caserma	Sostituzione lampada	06/08/15	Sost.	5	Lampada Vapori di Mercurio	80 W
4	07/08/15	Ghelas	Via Morselli vicino Fortè	Palo pericolante	07/08/15	Si riscontra palo corrosivo, si trasmette al S. Manutenzione per la valutazione del caso.			
5	07/08/15	Ghelas	Via Settefarine	Plafoniera penzolante	07/08/15	Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.			
6	07/08/15	Ghelas	Via Rosselli	Palo caduto	07/08/15	Tagliato, rimosso e trasportato in cantiere palo trovato caduto, recuperata plafoniera e montata in Via Lecce, punto luce messo in sicurezza.			
7	11/08/15	Settore Manutenzione	Chiesa S. Giovanni	Disattivazione punto luce	11/08/15	Disattivato punto luce causa lavori in corso.			
8	12/08/15	Ghelas	Villetta lato Ovest Chiesa S. Rocco	Controllo impianto	12/08/15	Si riscontra la mancanza di cavi all'interno dei pozzetti d'ispezione.			
9	17/08/15	Ghelas	Chiesa Regina Pacis	Zona al buio	17/08/15	Sost.	1	Teleruttore	116 A
10	18/08/15	Settore Manutenzione	Via degli Artigiani	Zona al buio	18/08/15	Mt.	20	Cavo	1 X 16
						N.	1	Nastro isolante	
						N.	1	Lucchetto	Univ.
						Ripristino punto luce.			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Munutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi in Emergenza**

**Report mese di Agosto 2015**

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
<b>11</b>	18/08/15	Ghelas	Via del Fieno	Zona al buio	18/08/15	Sost.	1	Contattore	63 A
						Prova e ripristino impianto.			
<b>12</b>	25/08/15	Settore Manutenzione	Via Tamigi angolo Via Francia	Plafoniera penzolante	25/08/15	Rimosse N. 2 plafoniere penzolanti, punto luce messo in sicurezza.			
<b>13</b>	28/08/15	S. Lavori Pubblici Prot. 93483	Lungomare	Controllo impianto	28/08/15	Cablaggio quadro elettrico e ripristino parziale dell'impianto.			
<b>14</b>	31/08/15	Assessore Salinitro	Palazzo Ducale	Montaggio faro	31/08/15	N.	1	Faro	150 W
						N.	2	Tasselli	17 mm

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi in Reperibilità**

Report mese di Agosto 2015

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	1765	01/08/15	VV. UU.	Piazza Salandra	Zona al buio	01/08/15				Si riscontra portella quadro elettrico aperta e interruttore staccato, riattivato impianto.
2	89200	29/07/15	LL.PP.	Piazzale Chiesa Maria SS. delle Grazie	Controllo impianto	01/08/15				Disattivazione e riattivazione impianto in occasione della chiusura attività del gest.
3	1844	08/08/15	VV. UU.	Viale Indipendenza N. 17	Palo divelto	08/08/15				Si riscontra palo divelto causa incidente stradale, si è provveduto al taglio alla rimozione e al trasporto in cantiere del palo di che trattasi, punto luce messo in sicurezza.
4	1882	11/08/15	VV. UU.	Piazza Chiesa S. Rocco e zona limitrofa	Zona al buio	11/08/15				Si riscontra portella quadro elettrico aperta e cavi tranciati, si è provveduto al ripristino provvisorio dell'impianto.
5	1905	16/08/15	VV. UU.	Via Bramante	Zona al buio	16/08/15				Impianto funzionante.
6	1942	19/08/15	VV. UU.	Via Bizet	Palo divelto	19/08/15				Tagliato, rimosso e trasportato in cantiere palo trovato caduto, punto luce messo in sicurezza.
7	2012	27/08/15	VV. UU.	Lungomare	Zona al buio	27/08/15				Si riscontrano cavi tranciati dai mezzi della ditta che esegue i lavori di riqualificazione del lungomare, si trasmette l'intervento al settore manutenzione del Comune.
8		29/08/15	Capitaneria di Porto	Porto rifugio	Plafoniera penzolante	29/08/15				Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.



Ghelas Multiservizi S.p.A.  
Manutenzione Pubblica Illuminazione  
Interventi in Reperibilità

Report mese di Agosto 2015

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
9	2040	31/08/15	VV. UU.	Via Cecoslovacchia	Zona al buio	31/08/15			Impianto funzionante solo due lampade spente.	

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Munutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi Straordinari**

Report mese di Agosto 2015

N.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	12/08/15	LL.PP. Prot. 95226	Villetta lato Ovest Chiesa S. Rocco	Passaggio cavi	12/08/15	Mt.	140	Cavo	1 X 10
						Mt.	20	Cavo	3 X 6
						Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
						Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	125 W
						Utiliz	1	Rotolo nastro isolante	
						Utiliz	1	Rotolo nastro vulcanizzante	
						Passaggio cavi, collegamento impianto ripristino dello stesso.			